
奥沢小学校
①積雪により川と道路の境目が視認しにくくなり、児童が落下する危険がある。
＜対策＞
・道路敷地及び河川敷地への赤白ポールの設置を検討
この現況図は、小樽市現況図（1/2,500）を加工したものである。
N
W
E
S
栗山公園
奥沢二丁目
体育館
グラウンド
奥沢三郵便局
スーパーシガ
沢川
札幌ドーム