



文

小樽市立奥沢小学校

②スピードを出す車が多いが、車からの見通しが悪い

<対策>

- ・児童への安全指導
- ・除排雪作業による道幅の確保

①歩道は片側にあるが、スピードを出す車が多い
積雪期は道幅が狭い

<対策>

- ・児童への安全指導
- ・除排雪作業による道幅の確保

この現況図は、小樽市現況図（1/2,500）を複製したものである。
令和4年第3号