

【施設の点検】

施設名	点検月日、結果	4月	6月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	5.11.20	2.16.19.25	2.9.22.28	6.14.20.26	9.17.22.30	1.8.20.29	3.5.13	1.9.20.22	4.14.20.27	5.9.19	2.7.21	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
遮水工	点検日	5.11.20	2.16.19.25	2.9.22.28	6.14.20.26	9.17.22.30	1.8.20.29	3.5.13	1.9.20.22	4.14.20.27	5.9.19	2.7.21	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
調整池	点検日	5.11.20	2.16.19.25	2.9.22.28	6.14.20.26	9.17.22.30	1.8.20.29	3.5.13	1.9.20.22	4.14.20.27	5.9.19	2.7.21	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
浸出液処理設備	点検日	5.11.20	2.16.19.25	2.9.22.28	6.14.20.26	9.17.22.30	1.8.20.29	3.5.13	1.9.20.22	4.14.20.27	5.9.19	2.7.21	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
導水管	点検日	5.11.20	2.16.19.25	2.9.22.28	6.14.20.26	9.17.22.30	1.8.20.29	3.5.13	1.9.20.22	4.14.20.27	5.9.19	2.7.21	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

【別図】

