

平成27年度実施 学校耐震診断結果一覧表

耐震指数 (文科省基準値)
 $I_s = 0.7$

学校名	建物区分	棟番号		階数	床面積 (m ²)	建築年	優先度 調査 結果	耐震診断結果 (Is値)
桂岡小学校	校舎棟	①	1	3	1,645	昭和50年	③-1	0.22
		①	4	3	916	昭和54年		
		②	1	3	534	昭和52年		
		②	2	3	263	昭和54年		
		②	3	3	359	昭和56年		