

令和6年度第2回小樽市内通学路の合同点検実施箇所一覧

学校名	番号	住所・箇所名	危険等の報告	要望のあった対策内容	対策内容	対策主体
花園小学校	①	公園東通線 (花園小学校前～花園5丁目7番2号付近)	スクールゾーンであるにも関わらず、登下校時間に多くの交通量が見受けられる。また、冬季は積雪により、T字路や交差点の見通しが悪くなることや、歩道が確保されていないことが多い。	スクールゾーンの時間帯における、警察等によるパトロールの強化	スクールゾーン規制時間帯におけるパトロール及び取り締まりの継続的な実施	警察
					適切な除排雪の実施	小樽市（道路管理者）
					「スクールゾーン」等の看板設置を検討	小樽市（道路管理者）
奥沢小学校	①	下奥沢川 (奥沢3丁目15番、奥沢2丁目6番)	積雪により川と道路の境目が視認しにくくなり、児童が落下する危険がある。	注意喚起看板・ポール等の設置	道路敷地及び河川敷地への赤白ボールの設置を検討	小樽市（道路管理者）